

CERTIFICAT D'AVIS DE PASSAGE

VERIFICATION PERIODIQUE D'APPAREILS DE LEVAGE



N°: **AVP19-HRF01-GA001** Date: **30-avr. 19** Type: **Grue Auxiliaire**

Client: **HRF** Site: **DEPOT**

Siège: **IVATO** **VILLA VATOSOA LOT FOI 1**

ANTANANARIVO **MADAGASCAR**



1) IDENTIFICATION

MAJ 07/10/17

Type: **166 BS 3 HI DUO** Num. de série: **16603627** Réf. Client: **SANS**

Marque: **HIAB** Année: **2005** Immat. **7865 TBL** Nb Heures:

Divers:

2) CHASSIS

Vérins Patins Pont Poutres Simple Double Autre: Trans.: **PNEUMATIQUE**

Energie: **THERMIQUE** Etat général: **BON** Freins route: **BONS** Freins package: **BONS**

3) MAT

Hauteur: **10** mètres Nombre d'éléments: **MAT+VOLET+3** JIB: Longueur: mètres

4) EQUIPEMENT

Diamètre du câble: cm Longueur: m Flèche: Télescopique Treillis Treillis Télescopique

5) ESSAIS

Statique: **2** tonnes à **8** mètres Portée Mini **5,8** tonnes à **2,7** mètres

Dynamique: tonnes à mètres Portée Maxi: **1,54** tonnes à **10** mètres

Durée: **0,5** heures Longueur flèche pour essais: **8** mètres

OBSERVATIONS:

SANS OBSERVATIONS

3MF BEAUMONT
CONTROLE - FORMATION
NIF : 300090531
STAT : 46639 11 2009 010327
Tel : 032 71 013 87 / 034 51 8060

Le Contrôleur: **P BEAUMONT**

Prochain passage: **30 oct. 19**

Avis du Contrôleur: **AVIS FAVORABLE**