

# CERTIFICAT D'AVIS DE PASSAGE

## VERIFICATION PERIODIQUE D'APPAREILS DE LEVAGE



N°: **AVP19-HRF002-GA146** Date: **13 sept. 19** Type: **Grue Auxillaire**

Client: **HRF** Site: **DEPOT**

Siège: **IVATO**

**ANTANANARIVO** **MADAGASCAR**



MAJ 07/10/17

### 1) IDENTIFICATION

Type: **PK14600** Num. de série: **X** Réf. Client: **CG02**

Marque: **PALFINGER** Année:  Immat. **9907 TBA** Nb Heures: **1 501**

Divers:

### 2) CHASSIS

Vérins  Patins  Pont  Poutres  Simple  Double Autre: **AV** Trans.: **PNEUMATIQUE**

Energie: **THERMIQUE** Etat général: **BON** Freins route: **BONS** Freins parkage: **BONS**

### 3) MAT

Hauteur: **7** mètres Nombre d'éléments: **MAT+VOLET+1** JIB:  Longueur:  mètres

### 4) EQUIPEMENT

Diamètre du câble:  cm Longueur:  m Flèche:  Télescopique  Treillis  Treillis Télescopique

### 5) ESSAIS

Statique: **2,5** tonnes à **6** mètres Portée Mini: **5,31** tonnes à **2** mètres

Dynamique: **2,5** tonnes à **5** mètres Portée Maxi: **2,39** tonnes à **6** mètres

Durée: **0,5** heures Longueur flèche pour essais: **6** mètres

### OBSERVATIONS:

ARRET D'URGENCE NE FONCTIONNE PAS  
CROCHET NON CONFORME

**3MF**  
CONTROLE - FORMATION  
NIF: 3000090531

Le Contrôleur: **D. TEISSEDE**

Prochain passage: **12 mars 20**

Avis du Contrôleur: **AVIS FAVORABLE APRES LEVEEE DES RESERVES**